

2. 松山市における歩行者空間整備の事例



事例1:ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備


整備期間:平成14~18年度

2 松山市における歩行者空間整備の事例


事例1:ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備

2-1-1 整備前後


整備前



社会実験中



整備後



2 松山市における歩行者空間整備の事例

2-1-1 整備前後

事例1：ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備

整備前



整備後



地元作成の「まちづくりデザインガイドライン(任意)」に基づく沿道建物のファサード整備※
※統一的なテント・看板・外壁の整備

2 松山市における歩行者空間整備の事例

2-1-1 整備前後

事例1:ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備

ロープウェイ駅舎の整備

整備前



整備後



2

松山市における歩行者空間整備の事例

2-1-1 整備前後

事例1:ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備

整備前



整備後



2 松山市における歩行者空間整備の事例

2-1-2 整備効果


事例1:ロープウェイ通りの道路空間再配分と景観整備

歩行者数の変化



調査地点:ロープウェー乗り場前(休日)

地価の変化



地価公示価格